


松尾区 土砂災害ハザードマップ



土砂災害警戒区域では、土砂災害による危害のおそれがありますので、大雨などの際には早めの自主避難を心がけてください。
土砂災害特別警戒区域では、自己用住宅の新築・増改築等において、建築確認の際に、建物の構造が一部制限されることがあります。

避難時の注意

水路がふさがると、冠水して道路が通れなくなるおそれがありますので、次の点に注意して避難して下さい。

早めの避難を心がける

避難準備・高齢者等避難開始や避難勧告が発令されたら、避難路が通行できるうちに避難をはじめましょう。

かけと反対側の2階へ

夜間時など避難路の状況確認ができない場合や、避難が遅れ既に付近で土砂災害が発生して一時避難場所への移動が困難な場合は、無理に一時避難場所へ行かず、自宅の安全な場所(かけと反対側の2階)に避難しましょう。

50 0 50 100(m)



土砂災害の特徴

警戒区域とは…

地図中の「土砂災害特別警戒区域」と「土砂災害警戒区域」は、「土砂災害防止法」という法律に基づいて設定されたものです。

土砂災害警戒区域(イエローゾーン)

土砂災害のおそれのある区域

土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)

建築物が損壊し住民に大きな被害が生じるおそれのある区域

※地図中の土砂災害情報は平成30年2月のものです

かけ崩れ(急傾斜地の崩壊)



土石流

土石流警戒区域(イエローゾーン)

土石流は、山腹や渓流に堆積していた土石が長雨や集中豪雨によって、一気に下流へ押し流される現象。

地すべり

地すべり警戒区域(イエローゾーン)

斜面の一部あるいは全部が、地下水の影響と重力によってゆっくりと斜面下方に移動する現象。

緊急時の連絡先

連絡先	電話番号
長岡市 杣尾支所	52-2151

わが家の避難所

緊急時の連絡先

家族の連絡先と避難時のメモ

救急車
出動要請 **119** 災害用伝言
ダイヤル **171**

災害時は電話がつながりにくくなります。

安否確認は、災害用伝言ダイヤルを利用しましょう。

この土砂災害ハザードマップに関するお問い合わせ先

長岡市 危機管理防災本部

TEL.0258-39-2262

ながおか防災ホームページ

<http://www.bousai.city.nagaoka.niigata.jp/>
〒940-8501 新潟県長岡市大手通1丁目4番地10

